

Termostate

Termostat electronic C3



Termostat electronic C7 programabil



Termostart electronic C3RF fara fir



Termostat electronic C7RF fara fir, programabil



Termostat mecanic



Termostat de contact



Termostat de imersie



Instrumente de măsură și control

Manometru

6 bar

10 bar



Termomanometru radial



Termomanometru axial



Supapă siguranță

2,5 bar

1/2" 3 bar

6 bar

2,5 bar

3/4" 3 bar

6 bar



Supapa de siguranta pentru boiler

1/2" 3 bar

